

FOT. KATARZYNA BROMIERSKA



1
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja południowa.

FOT. KATARZYNA BROMIERSKA



2
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja południowa, zbliżenie, widoczny rozległy ubytek tynku zabezpieczony cementowym szprycem.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



3
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja południowa, zbliżenie, widoczny ubytek tynku zabezpieczony cementowym szprycem. Powierzchnia wokół niechlujnie zachłapana i pozostawiona.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



4
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja południowa, zbliżenie, widoczna postępująca degradacja wierzchniej warstwy tynku.

FOT. KATARZYNA BROKERSKA



5
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROKERSKA



6
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



7
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



8
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, widoczna opaska cementowa partii cokołowej z licznymi nieestetycznymi zaprawkami.



9
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, widoczne wadliwie wykonane zabezpieczenie ubytku tynku.



10
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIERSKA



11
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIERSKA



12
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROKERSKA



13
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROKERSKA



14
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



15
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, zbliżenie, widoczne rozległe spękanie odspojenie tynku, liczne zaprawki.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



16
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, zbliżenie, widoczny rozległy ubytek tynku w strefie przycokołowej, wysolenia.

FOT. KATARZYNA BROKERSKA



17
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.

FOT. KATARZYNA BROKERSKA



18
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.



19
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.



20
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.



21
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, zbliżenie, głębokie pęknięcie konstrukcyjne pod gzymszem wieńczącym, brudne zacieki.



22
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.



23
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.



24
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, zbliżenie, widoczny ubytek tynku z odsłoniętym wątkiem muru – zniszczona zaprawa wiążąca cegły, wysolenia, włosowate spękania.



25
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.



26
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja południowa, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



27
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja południowa, zbliżenie, widoczny ubytek tynku z odsłoniętym wątkiem muru – zniszczona zaprawa wiążąca cegły, wysolenia, włosowate spękania.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



28
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, fragment.



29
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, fragment.



30
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, fragment.



31
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, zbliżenie, pionowe ubytki tynku.



32
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, fragment.



33
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, fragment.



34
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, zbliżenie, widoczne rozwarstwienie i spękanie tynku.



35
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja zachodnia, fragment.



36
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja południowa, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIERSKA



37
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja południowa, zbliżenie, widoczne niedbale wykonane zabezpieczenie ubytku tynku szprycem cementowym.

FOT. KATARZYNA BROMIERSKA



38
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja południowa, zbliżenie, widoczne niedbale wykonane zabezpieczenie ubytku tynku szprycem cementowym.



39
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.



40
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



41
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



42
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.



43
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.



44
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment, wykusz strona południowa.



45
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, spękania i odwarstwienia tynku.



46
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, widoczna gęsta sieć spękań i rozwarstwień tynku, w partii cokołowej niedbale wykonana opaska cementowa.



47
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, niedbale wykonana opaska cementowa w partii cokołowej.



48
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, porażenie biologiczne w partii cokołowej.



49
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, wykusz, strona południowa, widoczne liczne uzupełnienia tynku.



50
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, wykusz, strona południowa, widoczne liczne uzupełnienia tynku, odspojenia.



51
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment, wykusz, strona wschodnia.



52
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, wykusz, strona wschodnia, widoczne pionowe pęknięcie konstrukcyjne, wysolenia, odspojenia tynku.



53
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment, wykusz , strona północna.



54
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.



55
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.



56
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, widoczne rozległe odspojenie tynku oraz jego degradacja.



FOT. KATARZYNA BROMIRSKA

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie,
elewacja wschodnia, fragment.

58
FOT.



FOT. KATARZYNA BROMIRSKA

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie,
elewacja wschodnia, zbliżenie, widoczne rozległe odspojenie
tynku oraz jego degradacja.

57
FOT.



59
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, fragment.



60
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło wschodnie, elewacja wschodnia, zbliżenie, widoczne liczne, nieestetyczne uzupełnienia, pęknięcie tynku.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



61
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



62
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.



63
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, zbliżenie, widoczne uzupełnienia tynku założone na nieoczyszczoną z warstwy smoły powierzchnię.



64
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.



65
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment, wykusz, strona wschodnia.



66
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, zbliżenie, widoczne głębokie rozwarstwienie tynku.



FOT. KATARZYNA BROMIRSKA

67
FOT.
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.




FOT. KATARZYNA BROMIRSKA

68
FOT.
X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.



69
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.



70
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, zbliżenie, widoczna nieuporządkowana sieć kabli elektrycznych, włosowate pęknięcie tynku.



FOT. KATARZYNA BROMIRSKA

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.

71
FOT.



FOT. KATARZYNA BROMIRSKA

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.

72
FOT.



73
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.



74
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment, wykusz, strona wschodnia.



75
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.



76
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



77
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, fragment.

FOT. KATARZYNA BROMIRSKA



78
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, zbliżenie, widoczne włosowate spękanie tynku, wysolenia.



79
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło północne, elewacja północna, zbliżenie, widoczne włosowate pęknięcie tynku.



80
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, fragment.



81
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, fragment.



82
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, zbliżenie, całkowita destrukcja konstrukcji parapetu , widoczne włosowata sieć spękań tynku.



83
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, fragment.



84
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, elewacja zachodnia, zbliżenie, widoczny rozległy ubytek tynku, w głębszych warstwach jego postępująca degradacja, w partii cokołowej niedbale wykonana cementowa zacierka.



85
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, fragment.



86
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, fragment.



87
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, zbliżenie, widoczny rozległy ubytek tynku bez zabezpieczenia, odspojenia i włosowate spękania.



88
FOT.

X Pawilon Cytadeli Warszawskiej, skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, zbliżenie, widoczne niezabezpieczone przed dalszą destrukcją ubytki tynku.