



Warszawa, 29 maja 2023 r.

WZWL.5183.471.2023.MP

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

Dotyczy: wydania zaleceń konserwatorskich w sprawie planowanych prac remontowych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 kwietnia 2023 r. (data wpływu 18 kwietnia 2023 r.), dotyczący wydania zaleceń konserwatorskich w sprawie remontu dachu oraz modernizacji instalacji elektrycznej, kanalizacyjno-wodociągowej i centralnego ogrzewania, a także wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielnej 24/26 w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie art. 27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), przedstawia następujące stanowisko.

Muzeum Więzienia Pawiak jest wpisane do rejestru zabytków pod nr A - 14 decyzją z dnia 15 maja 2001 r. Istniejący budynek Muzeum wybudowany został w 1965 r., w miejscu dawnego więzienia carskiego wzniesionego około 1830 r. wg projektu arch. Henryka Marconiego, z zachowaniem relikwów d. więzienia.

Planowany remont dachu należy przeprowadzić z założeniem zachowania jego istniejącej formy, w sposób nie wpływający na wygląd bryły budynku i elewacji. Należy zachować kolorystykę oraz rodzaj pokrycia dachowego, z możliwością wymiany zużytych materiałów.

Planowana modernizacja istniejących instalacji oraz wykonanie nowych, powinno być podporządkowane uwarunkowaniom wynikającym z zabytkowego charakteru obiektu. Prace powinny wiązać się z jak najmniejszą ingerencją w zabytkową substancję oraz w wygląd pomieszczeń, w szczególności znajdujących się w murach budowli relikwów dawnego więzienia. Wnioskowane wprowadzenie systemu klimatyzacji do budynku jest możliwe z punktu widzenia konserwatorskiego pod warunkiem, że zewnętrzne jednostki klimatyzacji nie zostaną umieszczone na dachu. Budynek jest niski, a zatem jakiegokolwiek urządzenia techniczne, które pojawiłyby się na dachu, wpłynęłyby negatywnie na wygląd zabytku. Ewentualnie zaleca się rozważenie i przeanalizowanie zaprojektowania klimatyzacji łącznie z generalnym remontem dachu, wykorzystując stworzone wtedy potencjalne możliwości, związane z modernizacją/wymianą istniejących elementów konstrukcji i materiałów.

Jednocześnie informujemy, że planowane działania wymagają pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia

prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, z dnia 2 sierpnia 2018 roku (Dz. U. 2021 r. poz. 81)

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

/-/

Piotr Stryczyński
p.o. Kierownik Wydziału Zabytków Warszawy
Lewobrzeżnej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. WUOZ a/a MP

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	412865.1412455.1553528
Nazwa dokumentu	Dzielna 24_26 - zalecenia.pdf
Tytuł dokumentu	Dzielna 24_26 - zalecenia
Sygnatura dokumentu	WZWL.5183.471.2023
Data dokumentu	2023-05-29 08:53:31
Skrót dokumentu	27C3350571CFF60111B8A8C137732A348127778 D
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-05-29
Sygnatariusz	PIOTR STRYCZYŃSKI
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.1.1.
Data wydruku:	2023-05-29 13:04:44
Autor wydruku:	Piwowska Magdalena

