

V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

stron 24

Foto nr **1** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **2** Skrzydło północno – zachodnie.

Foto nr **3** Skrzydło północne.

Foto nr **4** Skrzydło północno – wschodnie.

Foto nr **5** Skrzydło wschodnie.

Foto nr **6** Narożnik północno – wschodni. Fragment reperacji na dachu.

Foto nr **7** Skrzydło wschodnie. Widok ogólny zawilgoceń, część południowo – wschodnia skrzydła.

Foto nr **8** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia krokwi wraz z deskowaniem, część południowa skrzydła.

Foto nr **9** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania oraz wysolenia w rejonie krokwi, część południowa skrzydła.

Foto nr **10** Skrzydło wschodnie. Szczegół zawilgoceń deskowania oraz wysoleń w rejonie krokwi.

Foto nr **11** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania w rejonie krokwi, część południowa skrzydła.

Foto nr **12** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania pomiędzy krokwiami, część wschodnia skrzydła.

Foto nr **13** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia w rejonie krokwi, część wschodnia skrzydła.

Foto nr **14** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia wylazu na dach oraz krokwi, część środkowa skrzydła.

Foto nr **15** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania w rejonie krokwi wraz z uszkodzeniami tynku na kominie, część środkowa skrzydła.

Foto nr **16** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania w rejonie krokwi wraz z zaciekiem i uszkodzeniami tynku na kominie, część środkowa skrzydła.

Foto nr **17** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania oraz wysolenia w rejonie, część wschodnia skrzydła.

Foto nr **18** Skrzydło wschodnie. Krople wody na spodzie pokrycia dachu z blachy pomiędzy krokwi, część wschodnia skrzydła.

Foto nr **19** Skrzydło wschodnie. Krople wody na spodzie pokrycia dachu z blachy w rejonie krokwi, część wschodnia skrzydła.

Foto nr **20** Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowa skrzydła.

Foto nr **21** Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowo – zachodnia skrzydła.

Foto nr **22** Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowo – wschodnia skrzydła.

Foto nr **23** Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowa skrzydła.

Foto nr **24** Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania oraz wysolenia w rejonie krokwi, część wschodnia skrzydła.

Foto nr **25** Skrzydło północne. Widok ogólny w rejonie krokwi, część północno – środkowa skrzydła.

Foto nr **26** Skrzydło północne. Połączenie na klamry.

Foto nr **27** Skrzydło północne. Zawilgocenia i wysolenia w rejonie krokwi, część północna skrzydła.

Foto nr **28** Skrzydło północne. Brak śrub.

Foto nr **29** Skrzydło północne.

Foto nr **30** Skrzydło północne.

Foto nr **31** Skrzydło północne.

Foto nr **32** Skrzydło północne.

Foto nr **33** Skrzydło północne.

Foto nr **34** Skrzydło północne.

Foto nr **35** Skrzydło północne.

Foto nr **36** Skrzydło północne.

Foto nr **37** Skrzydło północne.

Foto nr **38** Skrzydło zachodnie. Nieszczelności przy kominie.

Foto nr **39** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **40** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **41** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **42** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **43** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **44.** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **45** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **46** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **47** Skrzydło zachodnie.

Foto nr **48** Skrzydło zachodnie.



1. Skrzydło zachodnie.



2. Skrzydło północno – zachodnie.



3. Skrzydło północne.



4. Skrzydło północno – wschodnie.



5. Skrzydło wschodnie.



6. Narożnik północno – wschodni. Fragment reperacji na dachu.



7. Skrzydło wschodnie. Widok ogólny zawilgoceń, część południowo – wschodnia skrzydła.



8. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia krokwi wraz z deskowaniem, część południowa skrzydła.



9. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania oraz wysolenia w rejonie krokwi, część południowa skrzydła.



10. Skrzydło wschodnie. Szczegół zawilgocień deskowania oraz wysoleń w rejonie krokwi.



11. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania w rejonie krokwi, część południowa skrzydła.



12. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania pomiędzy krokwiami, część wschodnia skrzydła.



13. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia w rejonie krokwi, część wschodnia skrzydła.



14. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia wyłazu na dach oraz krokwi, część środkowa skrzydła.




15. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania w rejonie krokwi wraz z uszkodzeniami tynku na kominie, część środkowa skrzydła.



16. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania w rejonie krokwi wraz z zaciekiem i uszkodzeniami tynku na kominie, część środkowa skrzydła.



17. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania oraz wysolenia w rejonie, część wschodnia skrzydła.



18. Skrzydło wschodnie. Krople wody na spodzie pokrycia dachu z blachy pomiędzy krokwiami, część wschodnia skrzydła.



19. Skrzydło wschodnie. Krople wody na spodzie pokrycia dachu z blachy w rejonie krokwi, część wschodnia skrzydła.



20. Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowa skrzydła.



21. Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowo – zachodnia skrzydła.



22. Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowo – wschodnia skrzydła.



23. Skrzydło wschodnie. Widok ogólny w rejonie krokwi, część środkowa skrzydła.



24. Skrzydło wschodnie. Zawilgocenia deskowania oraz wysolenia w rejonie krokwi, część wschodnia skrzydła.



25. Skrzydło północne. Widok ogólny w rejonie krokwi, część północno – środkowa skrzydła.



26. Skrzydło północne. Połączenie na klamry.



27. Skrzydło północne. Zawilgocenia i wysolenia w rejonie krokwi, część północna skrzydła.



28. Skrzydło północne. Brak śrub.



29. Skrzydło północne.



30. Skrzydło północne.



31. Skrzydło północne.



32. Skrzydło północne.



33. Skrzydło północne.



34. Skrzydło północne.



35. Skrzydło północne.



36. Skrzydło północne.



37. Skrzydło północne.



38. Skrzydło północne.



39. Skrzydło zachodnie.



40. Skrzydło zachodnie.



41. Skrzydło zachodnie.



42. Skrzydło zachodnie.



43. Skrzydło zachodnie.



44. Skrzydło zachodnie.



45. Skrzydło zachodnie.



46. Skrzydło zachodnie.



47. Skrzydło zachodnie.



48. Skrzydło zachodnie.